

## COMUNICAÇÃO INTERNA

Relatório Técnico

Teresina, 01 de fevereiro de 2019

ASSUNTO: Inspeção da Barragem Poço do Marruá

Senhor Diretor,

Estamos apresentando o Relatório Técnico de Inspeção da Barragem Poço do Marruá. Inicialmente descrevemos a Ficha Técnica da Barragem.

Características Gerais:

Nome da Barragem:	Poço do Marruá
Município:	Patos do Piauí
	Itaim
Área da Bacia Hidrográfi	ica:3.700km2
Área da Bacia Hidráulica	1.837,60ha
Capacidade de acumulaç	ão:293.160.000m3
Características da Barragem:	
	CCR (Concreto compactado a rolo)
	282,00m
	8,00m
	42,00m
Extensão pelo Coroamer	nto:606,00m
Características do Sangradouro:	*
Curacteristicus de Sungradoure.	
•	Creager
Tipo:	CreagerCorpo da Barragem
Tipo: Localização:	
Tipo: Localização: Descarga de Projeto:	Corpo da Barragem
Tipo: Localização: Descarga de Projeto: Revanche:	
Tipo:	
Tipo:	
Tipo:	
Tipo:	
Tipo: Localização: Descarga de Projeto: Revanche: Cota da Soleira: Lâmina Máxima de Sang Folga: Extensão do Sangradour Características da Tomada D'água:	
Tipo:	
Tipo:	

Out 4

Rua Altos, 3541 – Bairro Água Mineral – CEP: 64.006-160 – Teresina-Piauí – Brasil CNPJ: 09.034.960/0001-47 - Telefones: (86) 3225-2956/1545 – Fax (86) 3225-2100 – email: <a href="mailto:idepi@idepi.pi.gov.br">idepi@idepi.pi.gov.br</a>



Estrutura: - Na parte central (sangradouro), foi observado alguns pontos de surgência de água, possivelmente da drenagem interna da galeria a qual deverá ser inspecionada mais detalhadamente.

Casa de Comando: -Nesta casa de comando das válvulas dispersoras há uma infiltração d'água, com grande comprometimento dos equipamentos elétricos e hidromecânicos.

O comando de abertura e fechamento das válvulas dispersoras está sendo manual, a rede elétrica está desligada.

Acesso a Casa de Comando não existe, é feito sobre rochas escorregadias.

Bacia de Dissipação: - Em seu entorno terá que ser feito uma limpeza geral para a verificação de algumas anomalias por acaso existente.

Atenciosamente,